

17.04.04

Servei de Mobilitat

Semàfors. 2016

Actuacions

Concepte	unitats	%
Semàfors	924	100
Actuació/modificacions programades	175	18,94
Caixa escomesa accidentada	2	0,22
Caixa regulador accidentada	2	0,22
Càmara avariada	15	1,62
Complements semàfors	6	0,65
Cruïlla apagada	69	7,47
Cruïlla intermitent	7	0,76
Enderroc semàfor	255	27,60
Fallida regulador	26	2,81
Fallida sincronisme	26	2,81
Fallides comunicacions	22	2,38
Canvi optiques	312	33,77
Actuació sobre semàfors invidents	7	0,76
Pilones		
Actuacions sobre pilones	126	100
Panells informació variable de trànsit		
Campanyes de trànsit a través de panells informació variable.	26	100

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.

Inventari

Concepte	Unitats
Cruïlles semaforitzades:	189
Punts detecció:	163
Panells informatius trànsit (PMV):	4
Senyals informatives aparcaments:	6
Senyals escoles:	11
Pilones automàtiques:	36
Càmeres supervisió trànsit:	8
Càmeres gestió trànsit:	24
Càmeres pilones:	5
Càmeres dotades d'OCR:	7
Punts detecció amb Bluetooth:	8

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.