

17.04.04

Servei de Mobilitat

Semàfors. 2017

Actuacions

Concepte	unitats	%
Semàfors	995	72
Actuació/modificacions programades	135	13,57
Caixa escomesa accidentada	0	0,00
Caixa regulador accidentada	0	0,00
Càmara avariada	10	1,01
Complements semàfors	15	1,51
Cruïlla apagada/intermitent	45	4,52
Enderroc semàfor	101	10,15
Fallida regulador	42	4,22
Fallida sincronisme	9	0,90
Canvi òptiques	258	25,93
Actuació sobre semàfors invidents	47	4,72
Preventiu	17	1,71
Actuacions sobre detectors de vehicles	40	4,02
Pilones	116	
Actuacions sobre pilones	116	100
Panells informació variable de trànsit	22	
Campanyes de trànsit a través de panells informació variable.	22	100

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.

Inventari

Concepte	Unitats
Cruïlles semaforitzades:	190
Punts detecció:	163
Panells informatius trànsit (PMV):	4
Senyals informatives aparcaments:	6
Senyals escoles:	11
Pilones automàtiques:	36
Càmeres supervisió trànsit:	8
Càmeres gestió trànsit:	24
Càmeres pilones:	5
Càmeres dotades d'OCR:	8
Punts detecció amb Bluetooth:	8

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.