

17.04.04

Servei de Mobilitat

Semàfors. 2018

Actuacions

Concepte	unitats	%
Semàfors	588	100,00
Actuació/modificacions programades	32	5,44
Caixa escomesa accidentada	0	0,00
Caixa regulador accidentada	1	0,17
Càmera avariada	53	9,01
Complements semàfors	8	1,36
Cruïlla apagada/intermitent	99	16,84
Enderroc semàfor	81	13,78
Fallida regulador	7	1,19
Fallida sincronisme	77	13,10
Canvi optiques	158	26,87
Actuació sobre semàfors invidents	5	0,85
Preventiu	15	2,55
Actuacions sobre detectors de vehicles	52	8,84
Pilones Automàtiques	81	100,00
Actuacions sobre pilones automàtiques	81	100,00
Panells informació variable de trànsit	22	100,00
Campanyes de trànsit a través de panells informació variable.	22	100,00

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.

Inventari

Concepte	Unitats
Cruïlles semaforitzades:	190
Punts detecció vehicles:	163
Panells informatius trànsit (PMV):	4
Panells informatius trànsit i aparcaments:	6
Senyals escoles:	11
Pilones automàtiques:	36
Càmeres supervisió trànsit:	8
Càmeres gestió trànsit:	24
Càmeres pilones automàtiques:	5
Càmeres dotades d'OCR:	8
Punts detecció amb Bluetooth:	8

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.