

## 17.06.01

### Servei de Mobilitat

Actuació a la via pública. Senyalització vertical. 2009

---

	Unitats	%		Unitats	%
<b>Extraccions</b>	<b>1.608</b>	<b>100,00</b>	<b>Col·locacions</b>	<b>2.764</b>	<b>100,00</b>
Barres de bicicletes	10	0,62	Barres de bicicleta	40	1,45
Fitó H-75	124	7,71	Fitó H-75	231	8,36
Mirall en pal	15	0,93	Mirall en pal	37	1,34
Placa amb pal i passamans	13	0,81	Panots/m <sup>2</sup>	324	11,72
Placa en fanal	145	9,02	Placa adicional en suport existent	528	19,10
Placa en suport existent	304	18,91	Placa amb pal i passamans	105	3,80
Placa i pal	977	60,76	Placa en fanal	184	6,66
Placa i suport a la paret	10	0,62	Placa i pal	1.287	46,56
Suport en columna	6	0,37	Suport en columna	22	0,80
Mirall en paret	1	0,06	Cargols en placa	2	0,07
Cartell orientatiu (petit i doble)	1	0,06	Mirall en fanal	2	0,07
Mirall en fanal	2	0,12	Placa i suport a la paret	1	0,04
			Mirall en paret	1	0,04
<b>Altres</b>	<b>985</b>	<b>100,00</b>			
Col·locació/extracció					
bandes reductores 0,50 m unitat	1	0,10			
Hores de treball per equip	124	12,59			
Neteja - Condicionament de placa	860	87,31			

---

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Mobilitat.