

## 17.04.01

### Servei de Mobilitat

Actuació a la via pública. Senyalització vertical. 2010

---

	Unitats	%		Unitats	%
<b>Extraccions</b>	<b>1.368</b>	<b>100,00</b>	<b>Col·locacions</b>	<b>2.344</b>	<b>100,00</b>
Barres de bicicletes	11	0,80	Barres de bicicleta	79	3,37
Fitó H-75	79	5,77	Fitó H-75	171	7,30
Mirall en pal	29	2,12	Mirall en pal	50	2,13
Placa amb pal i passamans	21	1,54	Panots/m <sup>2</sup>	343	14,63
Placa en fanal	109	7,97	Placa adicional en suport existent	422	18,00
Placa en suport existent	300	21,93	Placa amb pal i passamans	103	4,39
Placa i pal	804	58,77	Placa en fanal	141	6,02
Placa i suport a la paret	9	0,66	Placa i pal	1.017	43,39
Suport en columna	5	0,37	Suport en columna	10	0,43
Mirall en paret	0	0,00	Cargols en placa	0	0,00
Mirall en fanal	1	0,07	Mirall en fanal	1	0,04
			Placa i suport a la paret	5	0,21
			Mirall en paret	1	0,04
<b>Altres</b>	<b>883</b>	<b>100,00</b>	Cartell orientatiu (petit i doble)	1	0,04
Col·locació/extracció					
bandes reductores 0,50 m unitat	5	0,57			
Hores de treball per equip	103	11,66			
Neteja - Acondicionament de placa	775	87,77			

---

Font: Ajuntament de Terrassa, Àrea de Mobilitat Urbana.